



横机用辅针

挺针片、选针片、中间片、移圈片、握持片、脱圈片和起底板针——适用于所有要求苛刻的针织物。

GROZ-BECKERT

Groz-Beckert KG

Parkweg 2, 72458 Albstadt, 德国

电话 +49 7431 10-0, 传真 +49 7431 10-2777


contact-knitting@groz-beckert.com

www.groz-beckert.com

客户受益:

- 工艺可靠, 减少停机时间, 提高生产率
- 持续保持一流针织质量
- 线圈结构均匀
- 一站式服务——专门的联系人, 辅针与横机织针完美配合

技术特点



精确、稳定:

- 所有横机工具的功能和公差都能彼此完美配合——各生产批次都能保持一致
- 恒定的弹力和精确的位置防止发生选针错误

最佳的圆形边缘:

- 有利于针织工具的长期耐用性
- 保护机器部件 (例如三角部件) 和纱线不受损伤



部件

挺针片 (KT)



起底板针 (AK/SN)



握持片 (NT)




中间片 (ZS)




脱圈片 (MB)



选针片 (AT/ATF)



移圈片 (UT)



服务:

- 全球销售网络，确保快速交货和减少库存成本
- 研发：为您提供从样品到市场推广的开发合作
- 实验室服务助您优化工艺
- 格罗茨-贝克特学院提供培训服务，助您掌握技术知识和提高对质量的理解
- 更多详情，请登录网站www.groz-beckert.com或使用“我的格罗茨-贝克特”应用程序查看

以上所提供的产品描述仅供解释之用，具体产品以实物为准。® = 格罗茨-贝克特集团公司的注册商标 | © = 本出版物版权所有。本公司保留所有解释权，特别是复制权，发布权及翻译权。如未取得格罗茨-贝克特的书面应允，不得以任何形式复制或以任何电子方式存储、编辑、转载或者传播本出版物或其中的任何部分。